

ЗВІТ

суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди
№1821155100-98 від 19.12.2014 та виконання заходів щодо здійснення контролю за
дотриманням установлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	Акціонерне товариство «Кварцсамоцвіти»
Для юридичної особи - ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ для фізичної особи - підприємця: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)	05396155
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	12101, Житомирська обл., Житомирський р-н, селище Хорошів, вул. Топазна, 8
Контактний номер телефону суб'єкта господарювання	0975786436
Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	davidovichvv@gmail.com
Місцезнаходження об'єкта (джерела викиду)	Житомирська обл., Житомирський р-н, селище Хорошів, вул. Самоцвітна (Воровського) 11
Номер дозволу на викиди та дата видачі	№1821155100-98 від 19.12.2014
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи суб'єкта господарювання	Вадим Бідненко
Контактний номер телефону уповноваженої особи суб'єкта господарювання	0975786436
Адреса електронної пошти уповноваженої особи суб'єкта господарювання	davidovichvv@gmail.com
Номер і дата видачі довіреності, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (у разі необхідності)	

Основна частина

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних та інших джерел викидів

Таблиця 2

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди технологічних нормативів викидів (за наявності)

Таблиця 3

Номер джерела викиду	Найменування джерела утворення, марка вид палива	Номер джерела утворення	Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

Таблиця 4

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	Заходи, здійснені суб'єктом господарювання щодо мінімізації обсягу викидів та запобігання подібним аваріям у майбутньому
Не розроблялись	

АТ «Кварцсамоцвіти» не є об'єктом підвищеної небезпеки, у відповідності до Закону України «Про об'єкти підвищеної небезпеки»

Виконання заходів щодо скорочення обсягу викидів

Таблиця 5

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Очікуване зменшення обсягу викидів після впровадження заходу, тонн на рік	Обсяг витрат, тис. гривень		Інформація про виконання у звітному періоді
					загальний за кошторисною вартістю	витрати у звітному періоді	

Обсяги викидів не перевищують дозволених.

Дотримання умов до дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
відповідно до додатків до дозволів №1821155100-98 від 19.12.2014.

1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферу не перевищують гранично-допустимі викиди зазначені в Дозволі. Інші викиди в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, немає.
2. Оператор забезпечує, що всі роботи проводяться таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводять до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.
3. Обладнання та споруди підтримуються у належному технічному стані.
4. Експлуатація паливовикористовуючого обладнання відбувається відповідно до законодавства.
5. Джерела пронумеровано відповідно переліку таблиць інвентеризації.
6. На вентиляційних системах та газовому обладнанні постійно проводиться профілактика.
7. Експлуатація котлів і агрегатів здійснюється відповідно нормативних та технологічних документів.
8. Робота технологічного обладнання визначається згідно технологічного регламента.
9. Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, досягаються без розбавлення повітрям та ґрунтуються на величинах обсягу газів, приведених до нормальних умов.

- Додаток: 1. Електронна копія дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами АТ
«Кварцсамоцвіти» №1821155100-98 від 19.12.2014
2. Електронна копія звіту у форматі AdobePortableDocumentFormat (PDF).



Директор АТ «Кварцсамоцвіти»
(підпис)


(підпис)

Вадим БІДНЕНКО
(прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності))