

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОЗВІЛ № 1821155100-29 (переоформлений) на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Видано Філії «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат»
ПАТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія»

Адреса 03035, м. Київ, вул. Сурікова, 3
(Юридичне місцезнаходження)
Житомирська обл., Хорошівський р-н, смт. Іршанськ, вул. Шевченка, 29а
(фактичне місцезнаходження об'єкта)

Ідентифікаційний код юридичної особи
або ідентифікаційний номер фізичної особи 36716128

Орган, який видав дозвіл
Управління екології та природних ресурсів
Житомирської обласної державної адміністрації

Термін дії дозволу: з 16.12.2016р. до 30.12.2024р.

Рішення Головного управління Держсанепідслужби у Житомирській області
(назва установи державної санітарно-епідеміологічної служби)

Від “ 25 ” грудня 2014р. № 05/00-3659

Дата видачі 30.12.2014р.

Умови до дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (додаток 1) на 2 арк.,
Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (додаток 2)
на 1 арк., Умови до дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від неорганізованих
джерел (додаток 3) на 1 арк., Перелік заходів щодо зменшення викидів за дотриманням встановлених
господарно-допустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди (додаток 4) на 1 арк. додаються.

Заступник начальника управління

С.П. Сіренський



Контактні дані суб'єкта господарювання

**Філії «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат»
ПАТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія»**

(повне найменування юридичної особи або ім'я, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця)

36716128

(ідентифікаційний код з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи за ДРФО)

Директор Косяк О.О.

(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи, телефон, телефакс, електронна пошта)

03035, м. Київ, вул. Сурікова, 3

(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця)

03035, м. Київ, вул. Сурікова, 3

(фактичне місцезнаходження юридичної особи, телефон, телефакс, електронна пошта)

М-к № 9 Житомирська область, Хорошівський, смт. Іршанськ, вул. Шевченка, 29а

(місцезнаходження об'єкта)

Заст.гол. інженера з ОНПС та гідротехнічних споруд Швець В.В., тел. (0245)4-54-50

(ім'я, по батькові та прізвище оператора, телефон, телефакс, електронна пошта)

**Умови до дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
Філії «Іршанський ГЗК» ПАТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (м-к № 9)**

1. На новостворені стаціонарні джерела викид дозволяються лише у випадку отримання позитивного висновку комплексної державної експертизи, а для об'єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи, - позитивні висновки державної санітарно-гігієнічної та державної екологічної експертизи.

2. Призначити наказом по підприємству відповідальну особу за екологічний стан. Завести необхідні журнали для екологічного обліку на підприємстві..

3.. До викидів забруднюючих речовин

3.1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферу не повинні перевищувати гранично-допустимі викиди зазначені в дозволі. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

3.2.. У разі збільшення джерел викидів, зміни сировини чи технологічного процесу, негайно внести відповідні зміни у проектну документацію та дозвіл на викиди, з метою недопущення застосування можливих штрафних санкцій при перевірці, внаслідок збільшення обсягів викидів чи зміни забруднюючих речовин, які не враховані у документації.

4. До технологічного процесу.

4.1.. Оператор повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

4.2. Дотримуватися техніки безпеки та правил експлуатації при користуванні обладнанням.

4.3. Економно використовувати сировину та матеріали.

4.4. Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватися відповідно із затвердженими технологічними документами (технологічний регламент) та з використанням сировини та матеріалів, що відповідають ДСТУ, ТУ та іншій нормативній документації, затвердженій в установленому порядку з додержанням вимог чинного природоохоронного законодавства.

4.5. Сировина та допоміжні матеріали, які використовують для виробництва мають відповідати вимогам нормативних документів і мати документи, які засвідчують їх якість, дату виготовлення та безпеку.

4.7. Робітники, які задіяні на технологічних операціях повинні одягати спецвзуття та спецодяг.

5. До обладнання та споруд

5.1. Підтримувати у належному технічному стані.

5.2. Пронумеровані всі джерела відповідно переліку таблиць інвентаризації.

5.3.. Технологічне обладнання повинно бути у належному стані з метою запобігання наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

5.4. Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно із графіком ремонтних робіт.

5.5. Виконувати вимоги правил у частині будови і безпечної експлуатації обладнання:

а) забезпечення надійної герметизації обладнання і апаратів;

б) своєчасне та якісне проведення ремонтів обладнання і апаратів;

в) дотримання правил безпечного ведення ремонтних робіт.

г) утримання у справності електрообладнання, заземлення, ізоляції й огороження струмоведучих частин;

д) виключення іскроутворення і застосування відкритого вогню.

5.6. Опалювані котли (котел Тетерів 10) та конвектори повинні бути налагоджені на використання природного газу.

5.7. Верстати для різки, парафінування паперу, автоматичні лінії виготовлення пакувань та інше технологічне обладнання повинно бути налагоджене та експлуатуватися у відповідності із

інструкцією по обслуговуванню та монтажу обладнання.

6. До очистки газопилового потоку.

Не встановлюються –на підприємстві відсутні.

7. Вимоги до виробничого контролю

7.1. Гранично допустимі викиди в атмосферу в рамках дозволу повинні тлумачитися наступним чином:

а) Не один середній показник за 24 години не повинен перевищувати допустимі величини дозволених викидів.

б) 97% усіх середніх показників за 20 хвилин при постійному вимірюванні протягом року не повинні перевищувати допустимі величини дозволених викидів.

в) 3 % середніх значень, виміряних за 20-хв. інтервал не повинні перевищувати 1,2 встановленого значення нормативу допустимого викиду.

г) Концентрація мг/м^3 забруднюючої речовини визначається як гранична масова концентрація у сухих відходящих газах, приведена до нормальних умов (температура 273К, тиск 101,32 кПа, без поправок на вміст вологи) та на стандартний вміст кисню – 3 та 6% (залежно від виду палива)

Перерахунок значень масової концентрації та об'ємної витрати газу на нормальні умови проводиться тільки у тому разі, якщо це є наслідком невиконання вимог наказу від 27.06.06р. №309 "Про затвердження нормативів ГДВ забруднюючих речовин із стаціонарних джерел" та допущених до використання методик виконання вимірювань вмісту ЗР у викидах стаціонарних джерел.

7.2. Контроль здійснювати у відповідності до вимог Документів...

8. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

8.1. Оператор повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в департаменту як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;

б) будь - яка несправність чи поломка контрольного обладнання або обладнання для моніторингу, яка може призвести до втрати контролю за системою попередження забруднення;

в) будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

8.2. Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті 8.1. даної умови. В повідомленні, яке надається, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

**Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
з 30.12.2014р. до 30.12.2024р.**

Суб'єкта господарювання Філії «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат» ПАТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія»

Місцезнаходження: Житомирська обл., Хорошівський р-н, смт. Іршанськ, вул. Шевченка, 29а (м-к № 9 «Кар'єр № 9)»

Номери джерел викиду 9001 - Труба котельні, що працює на дровах та вугіллі

№	Найменування забруднюючих речовин	Гранично-допустимий викид згідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично-допустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
1	Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок	150,0	150,0	16.12.2016 р.

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів (норматив ГДВ не досягнутий за величинами масового потоку (кг/год) і масової концентрації (мг/м³), встановлюється для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

дж. № 9001 Вуглецю оксид – 0,32 г/с Азоту діоксид – 0,07 г/с Ангідрид сірчистий - 0,311 г/с

Для речовин, на які не встановлені нормативи ГДВ відповідно до законодавства встановлюються для кожного джерела викиду величини масової витрати в г/с
дж. № 9001 Метан – 0,00096 г/с

Умови до дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для стаціонарних джерел

Номери джерел викидів 9003 – дихальний клапан резервуарів для зберігання ДП

1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферу не повинні перевищувати гранично-допустимі викиди зазначені в Обґрунтовуючих матеріалах.
2. Використання апаратів, машин та установок з дотриманням технологічних режимів та умов, що передбачені технологічною документацією на них.
3. Блоки повинні бути дофарбовані світловидбивальною фарбою з коефіцієнтом теплового відбивання не менше 70%.
4. Утримання у повній технічній справності резервуарів і технологічного обладнання.
5. Регулювання дихальних клапанів резервуарів на необхідний надлишковий тиск і вакуум, нагляд за їх технічним станом.
6. Слідкувати за технічним станом обладнання.
7. При проведенні робіт використання відповідних матеріалів, що передбачені та зумовлені технологічним процесом.

Умови до дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від неорганізованих джерел з 16.12.2016р. до 30.12.2024р.

Суб'єкта господарювання Філії «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат» ПАТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія»

Місцезнаходження: Житомирська обл., Хорошівський р-н, смт. Іршанськ, вул. Шевченка, 29а (м-к № 9 «Кар'єр № 9)»

Номера джерел викиду 9002 - склад вугілля 9008 - склад напівфабрикатів 9009 - місце пересипки пухких порід та їх зберігання

1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферу не повинні перевищувати гранично-допустимі викиди зазначені в Обґрунтовуючих матеріалах.
2. Слідкувати за технічним станом обладнання.
3. Використання апаратів, машин та установок з дотриманням технологічних режимів та умов, що передбачені технологічною документацією на них.
4. При проведенні робіт використання відповідних матеріалів, що передбачені та зумовлені технологічним процесом.
5. При розвантаженні матеріалів на склад, виймально-навантажувальних роботах тощо забезпечувати рівномірне розвантаження та найменшу відстань падіння сировини, що суттєво зменшить пиління.

Номери джерел викидів 9004 - гирло бензобаку при наливі ДП

1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферу не повинні перевищувати гранично-допустимі викиди зазначені в Обґрунтовуючих матеріалах.
2. Використання апаратів, машин та установок з дотриманням технологічних режимів та умов, що передбачені технологічною документацією на них.
3. Блоки повинні бути дофарбовані світловидбивальною фарбою з коефіцієнтом теплового відбивання не менше 70%.
4. Утримання у повній технічній справності резервуарів і технологічного обладнання.
5. Регулювання дихальних клапанів резервуарів на необхідний надлишковий тиск і вакуум, нагляд за їх технічним станом.
6. Слідкувати за технічним станом обладнання.
7. При проведенні робіт використання відповідних матеріалів, що передбачені та зумовлені технологічним процесом.

Номери джерел викиду 9005 – пост зварювання та різки

1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферу не повинні перевищувати гранично-допустимі викиди зазначені в Обґрунтовуючих матеріалах.
2. Використання апаратів, машин та установок з дотриманням технологічних режимів та умов, що передбачені технологічною документацією на них.
3. При проведенні робіт використання відповідних матеріалів (електродів, зварювального проводу, наплавочних матеріалів, флюсів та інші.), що передбачені та зумовлені технологічним процесом.
4. Своєчасне проведення профілактичного ремонту устаткування.
5. Слідкувати за технічним станом обладнання.

Номери джерел викиду 9006 - металообробні верстати

1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферу не повинні перевищувати гранично-допустимі викиди зазначені в Обґрунтовуючих матеріалах.
2. Використання апаратів, машин та установок з дотриманням технологічних режимів та умов, що передбачені технологічною документацією на них.
3. При проведенні робіт використання відповідних матеріалів, що передбачені та зумовлені технологічним процесом.
4. Своєчасне проведення профілактичного ремонту устаткування.
5. Слідкувати за технічним станом обладнання.

Номери джерел викиду 9007 – дільниця приготування їжі та мийки

1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферу не повинні перевищувати гранично-допустимі викиди зазначені в Обґрунтовуючих матеріалах.
2. Використання апаратів, машин та установок з дотриманням технологічних режимів та умов, що передбачені технологічною документацією на них.
3. При проведенні робіт використання відповідних матеріалів, що передбачені та зумовлені технологічним процесом.
4. Своєчасне проведення профілактичного ремонту устаткування.
5. Слідкувати за технічним станом обладнання.

Даним Дозволом скасовуються Дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за №№ 1821155100–29 виданий 17.10.2012р. терміном дії до 17.10.2017р.

Примітка: Характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря наводиться в документах, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (номер проекту 1821155100–29)

Карта-схема підприємства, з нанесеними джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а також інформація з їх характеристиками і параметрами є складовою частиною дозволу.

Заходи щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин

Номер джер. викид.	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³		Періодичність вимірювання	Методика виконання контролю	Місце відбору проб
		г/с	мг/м ³			
1	2	3	4	5	6	7
9001	Азоту діоксид	0,07		1 раз 24 місяців	15	труба
9001	Ангідрид сірчистий	0,311		1 раз 18 місяців	15	труба
9001	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом		150	1 раз 18 місяців	МВВ № 081/12-01613-05	труба

[15] – *Руководство по эксплуатации газоанализатора ОКСИ 5М-Н. Харьков. 2007.*

МВВ № 081/12-01613-05 Методика виконання вимірювань масової концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок в організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом

**ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ**

**ДОЗВІЛ №1821155100-29 а
про внесення змін до дозволу № 1821155100-29
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами**

Видано Філії «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат»
Акціонерного товариства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія»

Виробничий майданчик фабрики № 9

Адреса: 12110, Житомирська обл., Коростенський р-н, смт Іршанськ, вул. Шевченка, буд. 1
(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця)
Житомирська область, Коростенський район, територія Іршанської селищної ради
(за межами населених пунктів), комплекс будівель та споруд № 9
(фактичне місцезнаходження об'єкта)

Ідентифікаційний код юридичної особи

або ідентифікаційний номер фізичної особи 36716128

Орган, який видав дозвіл

Управління екології та природних ресурсів

Житомирської обласної державної адміністрації

Термін дії дозволу: - років, з 18.05.2022 р. до 30.12.2024 р.

Рішення Головного управління Держпродспоживслужби у Житомирській області

(назва установи державної санітарно-епідеміологічної служби)

від «09» травня 2022 р. № Вих.966/05-02/-СГ

Дата видачі * 18.05.2022 р.

Умови до дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (додаток 1) на 3 арк., Умови до дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від неорганізованих джерел (додаток 3) на 1 арк., додаються.

* - Відповідно до Конституції України, Закону України «Про оборону України», Закону України "Про правовий режим воєнного стану", Закону України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" в Україні воєнний стан визначається як особливий правовий режим, що вводиться у разі загрози національній безпеці. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України 24 лютого 2022 року Указом Президента України № 64/2022 введено воєнний стан на всій території України із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Указом Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб. Згідно положень постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 165 щодо реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб зупинено строки надання адміністративних послуг суб'єктами їх надання та видачу дозвільними органами документів дозвільного характеру на час воєнного стану в Україні.

Начальник Управління

Олександр КОНДРАТЮК

М.П.



1. Контактні дані суб'єкта господарювання.

Виробничий майданчик фабрики № 9 Філії «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат»
Акціонерного товариства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія»

(повне найменування юридичної особи або ім'я, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця)

36716128

(ідентифікаційний код з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи за ДРФО)

Начальник Філії «ІГЗК» АТ «ОГХК» ЗАХАРЕНКО Валерій Володимирович

(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи, телефон, телефакс, електронна пошта)

12110, Житомирська область, Коростенський район, смт. Іршанськ, вул. Шевченка, 1

(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця)

12110, Житомирська область, Коростенський район, смт. Іршанськ, вул. Шевченка, 1

(фактичне місцезнаходження юридичної особи, телефон, телефакс, електронна пошта)

Житомирська область, Коростенський район, територія Іршанської селищної ради
(за межами населених пунктів), комплекс будівель та споруд № 9

(місцезнаходження об'єкта)

Начальник Філії «ІГЗК» АТ «ОГХК» ЗАХАРЕНКО Валерій Володимирович, тел.: 0503530447

(ім'я, по батькові та прізвище оператора, телефон, телефакс, електронна пошта)

Умови до дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
Виробничий майданчик фабрики № 9 Філії «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат»
Акціонерного товариства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія»

1. Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, 1. Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку).

1.1. Ні для одного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферне повітря не повинні перевищуватися граничнодопустимі рівні викидів. Інших викидів в атмосферне повітря, що чинять суттєвий вплив на навколишнє природне середовище, бути не повинно.

1.2. Моніторинг і аналіз для кожного окремого виду викидів в атмосферне повітря повинні здійснюватись відповідно до Умови 2 даного розділу.

1.3. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити доступ представника Державної екологічної інспекції на об'єкт у встановленому законодавством порядку.

1.4. Суб'єкт господарювання повинен проводити відбір проб, аналіз, вимірювання, дослідження, обслуговування відповідно до Переліку заходів щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди.

1.5. Запиленість повітря, вміст шкідливих газів на робочих місцях не повинні перевищувати величин, встановлених санітарними нормами.

1.6. Застосування в кар'єрах автомобілів, бульдозерів, тракторів та інших машин з двигунами внутрішнього згорання допускається тільки при наявності пристроїв, які знешкоджують отруйні домішки вихлопних газів.

2. До технологічного процесу.

2.1. Оператор повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

2.2. Ведення технологічного процесу на підприємстві, обслуговування обладнання повинно здійснюватись в суворій відповідності з проектною документацією, виробничими інструкціями, інструкціями з охорони праці та протипожежної безпеки.

2.3. При проведенні зварювальних робіт використовувати відповідні матеріали (електроди, пропан-бутанова суміш), що передбачені та зумовлені технологічним процесом.

2.4. Визначати точне положення границі між розкривними породами і промисловим пластом за допомогою випереджаючої експлуатаційної розвідки.

2.5. Старанно зачищати вибой на контакті продуктивного пласту і розкривних порід, а також підстеляючих його некондиційних за вмістом ільменіту гірських порід.

2.6. Правильно організовувати кар'єрний водовідлив при виконанні гірничих робіт.

2.7. Для забезпечення нагляду за використанням надр, раціональної організації робіт по добуванню корисної копалини та її використанню, необхідно організувати на кар'єрі ведення геолого-маркшейдерської документації і обліку корисної копалини.

2.8. Виконати зовнішнє рознесення бортів рудного пласта при відпрацюванні граничних ділянок підрахункових блоків корисної копалини.

2.9. Відпрацьовувати розкривний горизонт виключно верхнім черпанням, з розташуванням робочих стоянок розкривного над покрівлею рудного тіла, що зумовить візуальне його простеження і значно скоротить втрати корисної копалини при різких коливаннях амплітуд існуючих позначок покрівлі пласта. Організація робіт по запропонованій схемі забезпечить зачистку пікових сплесків пласта і його складування, на вже розкритих площах, на етапі виконання розкривних робіт.

2.10. Необхідно зробити дренажні траншеї вздовж нижньої бровки добувного уступу по всій протяжності експлуатаційних блоків із закладенням цих траншей нижче плотика залягання рудного пласта на 1 метр, що дозволить візуально визначити чітку межу рудного тіла по його підосві і якісно виконати осушення добувного забою.

2.11. Розробку кар'єру необхідно проводити з організацією внутрішнього відвалоутворення – попереднім зняттям і складуванням РШГ та непродуктивних порід у відвали для подальшого використання після розробки кар'єру.

2.12. Прийняті кути укосів неробочих уступів на момент погашення гірничих робіт і кути укосів відвалів забезпечують їх довгострокову стійкість.

2.16. Розташувати промплощадку і породних відвалів з забезпеченням мінімального виносу пилу.

3. До обладнання та споруд.

3.1. Технологічне обладнання підприємства повинно бути налагоджено, герметичне.

3.2. Виконувати вимоги правил у частині будови і безпечної експлуатації обладнання:

3.2.1. забезпечення надійної герметизації обладнання і апаратів;

3.2.2. своєчасне та якісне проведення ремонтів обладнання і апаратів;

3.2.3. дотримання правил безпечного ведення ремонтних робіт.

3.2.4. утримання у справності електрообладнання, заземлення, ізоляції й огороження струмоведучих частин;

3.2.5. виключення іскроутворення і застосування відкритого вогню.

3.3. Не допускається робота на несправному обладнанні, з знятими захисними кожухами та без заземлення.

3.4. Запускати обладнання необхідно на холостому ходу, впевнитися у відсутності сторонніх шумів, вібрації, нагріву, перевірити роботу контрольних і сигнальних пристроїв.

3.5. Перед початком роботи машиніст екскаватора повинен переконатись у достатній освітленості робочого місця, а також наявності освітлення на екскаваторі, справності сигнального та блокуючого обладнання, контрольно-вимірювальних приладів.

3.6. Застосовувати основні механізми та гірничовидобувну техніку на електроприводі.

3.7. Постійно проводити контроль за чистотою місць заправки бульдозерного парку, а також застосовувати апарати-нейтралізатори газу двигунів внутрішнього згорання.

4. До очистки газопилового потоку.

4.1. Умова не встановлюється за відсутністю ПГОУ.

5. Умова 2. Виробничий контроль

5.1. Періодичний моніторинг:

(а) для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів;

(б) результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

(в) гранично допустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів;

(г) для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

5.2. Повинно бути забезпечено необхідне технічне обслуговування устаткування для моніторингу та аналітичного устаткування для того, щоб моніторинг давав точні дані про викиди забруднюючих речовин. Після аналізу результатів випробувань, частота, методи та перелік робіт з моніторингу, відбору проб та аналізу, приведених Дозволі, повинні коректуватися при умові попереднього письмового дозволу Держуправління.

5.3. На всіх джерелах викидів Оператор повинен встановити такі пристрої або устаткування для пробовідбору (включаючи устаткування для вводу даних або інше електронне устаткування), які можуть бути приписані Держуправлінням. Все устаткування повинно забезпечувати безпечне функціонування всіх систем пробовідбору та моніторингу.

5.4. Оператор повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ к точкам відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря, а також безпечний доступ до будь-яких інших точок пробовідбору та моніторингу, відповідно вимогам Держуправління.

6. Умова 3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

6.1. Оператор повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Держуправління або в інший підрозділ Держуправління як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;

б) будь-яка несправність чи поломка контрольного обладнання або обладнання для моніторингу, яка може призвести до втрати контролю за системою попередження забруднення;

в) будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

6.2. Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті 6.1 даної умови. В повідомленні, яке надається Держуправлінню, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

6.3. Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися Держуправлінню в якості складової частини Річного екологічного звіту. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями, затвердженими Міністерством надзвичайних ситуацій України.

6.4. Інформування та підготовка персоналу.

Оператор повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.

Персонал, який виконує спеціальні завдання, повинен володіти необхідною кваліфікацією (необхідною освітою, підготовкою та/або досвідом роботи).

6.5. Обов'язки

Оператор повинен забезпечити, щоб відповідальна особа, визначена у відповідності з умовами Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, затвердженого відповідно до чинного законодавства, була доступна на об'єкті в будь-який час, коли відбувається вказана діяльність.

Оператор повинен отримати новий дозвіл (дозвіл про внесення змін до дозволу) на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у разі виникнення змін у законодавстві та нормативних актах, стосовно порядку видачі дозволів на викиди.

Оператор повинен отримати новий дозвіл (дозвіл про внесення змін до дозволу) на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у разі виникнення змін у технологічних процесах, змінах обладнання, пов'язаного з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, при зміні виду палива, при роботі паливовикористовуючого обладнання на змішаному паливі, а також при збільшенні годин роботи обладнання.

7. Вимога 1. До неорганізованих джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу

7.1. Слідкувати за технічним станом обладнання.

7.2. При проведенні зварювальних робіт використовувати відповідні матеріали (електроди, пропан-бутанова суміш), що передбачені та зумовлені технологічним процесом.

7.3. Обслуговуючий персонал має використовувати засоби індивідуального захисту: спецодяг, зручне взуття на неслизькій підошві, при необхідності захисні окуляри, маски, респіратори, рукавички.

**Умови до Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від неорганізованих джерел
з 18.05.2022 р. до 30.12.2024 р.**

Суб'єкт господарювання Виробничий майданчик фабрики № 7 Філії «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат» АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія»

Місцезнаходження: 12110, Житомирська область, Коростенський район, смт Іршанськ, вул. Шевченка, 1
(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця)
, Житомирська область, Коростенський район, територія Іршанської селищної ради (за межами населених пунктів),
комплекс будівель та споруд № 9
(фактичне місцезнаходження об'єкта)

Джерела викиду № 9010 – Пост зварки

1. Слідкувати за технічним станом обладнання.
2. Використання устаткування з дотриманням технологічних режимів та умов, що передбачені технологічною документацією на них.
3. При проведенні зварювальних робіт використовувати відповідні матеріали (електроди, пропан-бутанова суміш), що передбачені та зумовлені технологічним процесом.
4. Обслуговуючий персонал має використовувати засоби індивідуального захисту: спецодяг, зручне взуття на неслизькій підшві, при необхідності захисні окуляри, маски, респіратори, рукавички.

Джерела викиду № 9011, 9012 – Місце пересипки інертних матеріалів

1. Ведення технологічного процесу на підприємстві, обслуговування обладнання повинно здійснюватись в суворій відповідності з проектною документацією, виробничими інструкціями, інструкціями з охорони праці та протипожежної безпеки
2. Запиленість повітря, вміст шкідливих газів на робочих місцях не повинні перевищувати величин, встановлених санітарними нормами.
3. Застосовувати основні механізми та гірничовидобувну техніку на електроприводі.
4. Своєчасно та якісно проводити техогляд і ремонт обладнання.
5. Обслуговуючий персонал має використовувати засоби індивідуального захисту: спецодяг, зручне взуття на неслизькій підшві, при необхідності захисні окуляри, маски, респіратори, рукавички.

Даним Дозволом скасовуються дозволені викиди з джерел № 9001-труба котельні, що працює на вугіллі; № 9002-склад вугілля; № 9003 –дихальний клапан резервуарів для зберігання ДП, які встановлені у Дозволі №1821155100-29 від 30.12.2014 р. на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Начальник відділу




М.Я. Сульженко

Головний спеціаліст

О.П. Попов

ЗВІТ

суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди
від 30.12.2014 №1821155100-29 та виконання заходів щодо
здійснення контролю за дотриманням установлених гранично
допустимих викидів забруднюючих речовин

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	Філія «ІГЗК» АТ «ОГХК»
Для юридичної особи - ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ для фізичної особи - підприємця: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)	39391950
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	12110, Житомирська область, Коростенський район, смт. Ірпанськ, вул. Шевченка, 1
Контактний номер телефона суб'єкта господарювання	+3804145416
Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	igok_office@umcc-titanium.com
Місцезнаходження об'єкта (джерела викиду)	Житомирська область, Коростенський район, територія Ірпанської селищної ради (за межами населених пунктів), комплекс будівель та споруд №9
Номер дозволу на викиди та дата видачі	1821155100-29 1821155100-29а
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи суб'єкта господарювання	Володимир ШВЕЦЬ
Контактний номер телефона уповноваженої особи суб'єкта господарювання	+380503530447
Адреса електронної пошти уповноваженої особи суб'єкта господарювання	Volodymyr.Svets@umcc-titanium.com
Номер і дата видачі довіреності, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (у разі необхідності)	-

Основна частина

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основних та інших джерел викидів

Таблиця 2

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
9010	-	-	-	-	-	-	-
9011, 9012	-	-	-	-	-	-	-

* У звітному періоді діяльність не здійснювалася.

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди технологічних нормативів викидів (за наявності)

Таблиця 3

Номер джерела викиду	Найменування джерела утворення, марка, вид палива	Номер джерела утворення	Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

Таблиця 4

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	Заходи, здійснені суб'єктом господарювання щодо мінімізації обсягу викидів та запобігання подібним аваріям у майбутньому
- Дотримання техніки безпеки та правил експлуатації - Здійснення робіт з дотриманням техрегламентів - Проведення ремонтних та профілактичних робіт згідно графіків підтримка обладнання у належному технічному та робочому станах - Проведення інструктажів на навчання	- Дотримання техніки безпеки та правил експлуатації - Здійснення робіт з дотриманням техрегламентів

Виконання заходів щодо скорочення обсягу викидів

Таблиця 4

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Очікуване зменшення обсягу викидів після впровадження заходу, тонн на рік	Обсяг витрат, тис. гривень		Інформація про виконання у звітному періоді
					загальний за кошторисною вартістю	витрати у звітному періоді	
-	-	-	-	-	-	-	-



Г. в. о. Начальника філії «ІГЗК» АТ «ОГХК»
(посада)

(підпис)

Олександр БОВСУН
(прізвище, власне ім'я та по батькові
(за наявності))